

ELIT 

Инструкция по монтажу скрытых петель



ЗАЗОР ДЛЯ РАБОТЫ ПЕТЕЛЬ

Толщина наплав, мм	X (зазор, мм)
18	5,5
20	7,0
22	8,5





Диаграмма максимально допустимых размеров створки


Допустимый размер створки

Допустимый вес створки для этого диапазона max 130 кг





1 мм/м² толщины стекла = 2,5 кг



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРМИРУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ В РАМЕ И РАЗМЕРУ ФАЛЬЦЛЮФТА



Для корректной работы и длительного срока эксплуатации конструкции при максимальной нагрузке на створку, согласно диаграммы допустимых размеров.




**Все шурупы должны быть установлены
в армирующий профиль**

Минимальные размеры фальцлюфта между рамой и створкой:

Низ минимум 12,5 мм




Верх минимум 12 мм

Слева, справа минимум 12 мм



Армирующий профиль - квадрат,
толщина min. 2 мм

СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПЕТЕЛЬ НА РАМЕ, СЛЕВА




A



Отверстия должны проходить сквозь армирование, кроме отверстия с пометкой «X»





X* — Не сверлить по шаблону.

Вкрутить шуруп во время монтажа петли








C

Шаблон для сверления A7145-02-N03




D

СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПЕТЛИ НА РАМЕ, СПРАВА



Отверстия должны проходить сквозь армирование, кроме отверстия с пометкой «X»

**X* — Не сверлить по шаблону.
Вкрутить шуруп во время монтажа петли**



Шаблон для сверления A7145-02-N03







СХЕМА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 18 ММ ФАЛЬЦ РАМЫ, ДЕРЕВО








СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПЕТЕЛЬ НА РАМЕ, СЛЕВА


A


Шаблон для сверления A7145-01-N03
 (при ширине фальца 24 мм)







C

D

СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПЕТЕЛЬ НА РАМЕ, СПРАВА



A

Верх


Горизонталь

B

Верх


Вертикаль

B





Шаблон для сверления A7145-01-N03
(при ширине фальца 24 мм)

A



C



Низ


Горизонталь

C

Низ


Вертикаль

D




D

МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ НА РАМЕ




Профильная подкладка*

1. Установить рамную часть ножниц с **профильной подкладкой*** на профиль.
2. Закрепить с помощью шурупов.




В отверстиях, которые проходят сквозь армирование, использовать самонарезные шурупы 4,5*38 с крестообразным шлицем и потайной головкой.



Профильная подкладка*


* профилезависимые элементы.

- Порядок крепления шурупами:
- Шурупы **1** и **2** ПВХ в паз штапика
 - Самонарезные шурупы **3-7** в армир
 - Шуруп **7** крутить удлиненной битой или отверткой.
 - Строго соблюдать перпендикулярную ось при закручивании шурупов.




МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКИ


1. Петлю раскрыть.
2. Установить накладку в отверстие на вертикальной части петли.
3. Закрепить накладку на горизонтальной части петли.





Монтаж осуществляется без **профильных подкладок**, петли устанавливаются в упор на фальц рамы.





УСТАНОВКА СТОРКИ



1. Перевести микролифт-блокиратор в «нулевое» положение и повернуть ручку в положение «откинута».
2. Открыть нижнюю рамную петлю на угол $\approx 5-10^\circ$.
3. Слегка откинув створку установить ее на нижнюю рамную петлю.





4. Открыть створку на 90° .
5. Открыть рамную часть ножниц.
6. Повернуть фиксирующую пластину с помощью шестигранного ключа HEX 4, до упора.
7. Соединить рамную часть ножниц со створочной и закрыть фиксирующую пластину.
8. Заблокировать фиксирующую пластину на ножницах.
9. Повернуть ручку в поворотное положение
10. Повернуть микролифт-блокиратор согласно направления открывания
11. Закрыть створку.




УХОД ЗА ФУРНИТУРОЙ

Для надежной и долговременной работы фурнитуры необходимо придерживаться простых правил эксплуатации:



1. Проводить очистку фурнитуры рН-нейтральными средствами
2. Не допускать механических повреждений элементов и их поверхности
3. Избегать попадания на фурнитуру строительных материалов
4. Избегать воздействия на фурнитуру агрессивных кислотосодержащих паров
5. Проводить регулярную (1 раз в год) чистку и смазку всех основных узлов фурнитуры

РЕГУЛИРОВКА





www.axorindustry.com